



Magyar Közút Nonprofit
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Dél-Alföldi Területi Főmérnöksége
6000 Kecskemét, Bocskai u. 5.
■ Telefon: 06 (76) 503-540, Fax: 06 (76) 481-572
■ Web: www.kozut.hu, E-mail: info@daregio.kozut.hu

3. sz. bejelentés

Vorom M
2010.05.

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

Dr. Nagy Béla Úr!
Polgármester
Medgyesegyháza
Kossuth tér 1.
5666

Iktatószám: RDA 1158 /2010.
Tárgy: Tájékoztatás hibák
megszüntetésével kapcsolatban
Ügvyintéző: Tóth Mária

Tisztelt Polgármester Úr!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-hez eljuttatott levelére, melyben Medgyesegyháza Város belterületi útjainak hibáira hívja fel a figyelmet, az alábbiakat válaszoljuk:

1., „A Gárdonyi utcai út burkolata rendkívül leromlott, sok helyen jelentős mélységű kátyú tapasztalható.”: A tárgyi út a 4429 sz. országos közút belterületi szakasza, ebből adódóan, mint az út üzemeltetőjének a forgalombiztonság fenntartása a legfontosabb feladatunk.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. az országos közutakon az üzemeltetési és karbantartási feladatokat az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III.11.) KHVM rendelet (OKKSZ) előírásai szerint végzi. E rendelet a közutakat szolgáltatási osztályba sorolja, és a rajta végzett tevékenységek körét, gyakoriságát is szabályozza.

Ennek érdekében nap, mint nap javítjuk a kedvezőtlen időjárási viszonyok és nagy forgalmi terhelés hatására kialakult burkolati hibákat. Ezen a szakaszon 2010. évben 9 tonna hidegaszfalt, 11 tonna speciális keverék /téli aszfalt/ és 5 tonna újrahasznosított aszfalt lett szakszerűen bedolgozva. Az aszfaltkeverő üzemek beindulásával elkezdtük a változékony és az előző évekhez képest sokkal csapadékosabb időjárás, okozta károk meleg aszfalttal történő javítását is. A Békéscsabai üzem mérnökség kezelésében lévő mintegy 373 km állami úthálózaton az időjárás függvényében napi 2-3 brigáddal végzünk kátyúzási munkákat, indokolt esetben hétvégén is. A 4429 sz. út Gárdonyi utcai útszakaszán lassan már javítás-javítást ér, és kátyúsodásra erősen hajlamos, de teherbírás elégtelenségéből származó burkolati hibák még nem keletkeztek ezen az útszakaszon, amelynek felújítása szerepel a Regionális Operatív Program 2009-10 évi ciklusában, kész kiviteli tervekkel rendelkezik, és az építés közbeszerzési eljárásának kiírására vár.

Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, Medgyesegyháza	
Iktatószám 2010-9/154	Az érkezés napja 2010 MÁJ 17
KM	db. melléklet

2., „A Dózsa utca 27. szám előtti parkoló csapadékvize a kerékpárúton áll meg, ez a kerékpáros közlekedést akadályozza, a kerékpárút állapotának romlását felgyorsítja.”: A helyszín megtekintése és a Korom Mihály által küldött fényképek megvizsgálása alapján állásfoglalásunk tárgyi ügyben az alábbi. A Dózsa 27 004.jpg és a Dózsa 27 005.jpg képeken látható parkolóban megálló csapadékvíz problémáját a soron következő garanciális felülvizsgálat alkalmával megszüntetjük. A Dózsa 27 001.jpg, Dózsa 27 002.jpg és Dózsa 27 003.jpg képeken, látható kerékpárúton megálló csapadékvíz egyértelműen nem a 4429 sz. út burkolatáról és a parkolóból származik, hanem a kerékpárút túloldalán található bolt csatornájából és a bolt előtt lévő burkolt felületről, így a problémás helyek megszüntetése véleményünk szerint nem a mi feladatunk.


Kérjük tájékoztatásunk szíves tudomásul vételét.

Békéscsaba, 2010. május 6.



Virág Mihály
megyei igazgató

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Dél-Alföldi Területi Főmérnökség
5600 Békéscsaba, Szabadság tér 7-9.
6006



Korcsok Péter
területi referens